邦禾检测

201819013627

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

# 检 测 报 告

# TEST REPORT

送检企业： 揭阳市榕城区仟源鞋厂

样品名称： EVA 卡通拖鞋

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

# 检 测 报 告

201819013627

报告编号：HBC261106S443



委托单位 ：揭阳市榕城区仟源鞋厂

委托单位地址 ：广东省揭阳市榕城区仙桥蓝兜工业区

样品名称 ：EVA卡通拖鞋

商标名称 ：/

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2026年11月02日

检测依据 ：QB/T 4552-2020

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发：陈东阳 签发日期：2026 年 11 月 06 日

广州邦禾检测技术有限公司 检测检验专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

**测试结果：**

| 检测项目 | | 单位 | 技术要求 | 检测结果 | 判定结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材质鉴定 | | -- | -- | EVA | -- |
| 感官质量 | 整体外观 | -- | 整鞋端正、平服：内垫平服，对称；鞋内外清洁；帮底（底墙）结合处无缺胶、开胶；无明显可见缺陷 | 符合 | 合格 |
| | 帮面、衬里和内垫 | -- | 同双鞋对应部位的色泽、厚度、花纹、绒毛粗细应基本一致（特殊风格设计除外）。无裂面、裂浆、涂饰层脱落、脱色，不应有伤残、露帮脚、允许轻微缺陷，无明显松面。织物面对应的部位的色泽、花纹基本一致（特殊设计风格除外），不允许有乱纱、跳纱和明显污迹；次要部位允许每只有 10mm$^2$ 以下疵点两处 | 符合 | 合格 |
| 甲醛含量 | | mg/kg | ≤75 | 未检出 | 合格 |
| 异味 | | 级 | ≤3 | 符合 | 合格 |
| 帮底剥离强度 | | N/cm | ≥90 | 符合 | 合格 |
| 外底与外中底粘合强度 | | N/cm | ≥20 | 符合 | 合格 |
| 鞋帮拉出强度 | | N/cm | ≥100 | ＞120 | 合格 |
| 外底耐磨性能 | | mm$^3$ | ≤10 | 5 | 合格 |
| 跟面耐磨性能 | | mm$^3$ | ≤200 | 150 | 合格 |
| 衬里和内垫材料摩擦色牢度 | | 级 | ≥3 | 3 | 合格 |
| 勾心 | | -- | GB/T 28011-2013 | 符合 | 合格 |
| 内底纤维板屈挠指数 | | -- | ≥2.9 | 3.6 | 合格 |

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

报告编号：HBC261106S443 

**测试结果：**

| 序号 | CAS No. | 测试项目 | 测试结果（mg/kg） |
|---|---|---|---|
| 1 | 92-67-1 | 4-氨基联苯 | 未检出 |
| 2 | 92-87-5 | 联苯胺 | 未检出 |
| 3 | 95-69-2 | 4-氯-邻甲基苯胺 | 未检出 |
| 4 | 91-59-8 | 2-萘胺 | 未检出 |
| 5 | 97-56-3 | 邻氨基偶氮甲苯 | 未检出 |
| 6 | 99-55-8 | 5-硝基-邻甲苯胺 | 未检出 |
| 7 | 106-47-8 | 对氯苯胺 | 未检出 |
| 8 | 615-05-4 | 2，4-二氨基苯甲醚 | 未检出 |
| 9 | 101-77-9 | 4，4'-二氨基二苯甲烷 | 未检出 |
| 10 | 91-94-1 | 3,3'-二氯联苯胺 | 未检出 |
| 11 | 119-90-4 | 3，3'-二甲氧基联苯胺 | 未检出 |
| 12 | 119-93-7 | 3，3'-二甲基联苯胺 | 未检出 |
| 13 | 838-88-0 | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 | 未检出 |
| 14 | 120-71-8 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | 未检出 |
| 15 | 101-14-4 | 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺) | 未检出 |
| 16 | 101-80-4 | 4，4'-二氨基二苯醚 | 未检出 |
| 17 | 139-65-1 | 4，4'-二氨基二苯硫醚 | 未检出 |
| 18 | 95-53-4 | 邻甲苯胺 | 未检出 |
| 19 | 95-80-7 | 2，4-二氨基甲苯 | 未检出 |
| 20 | 137-17-7 | 2,4,5,-三甲基苯胺 | 未检出 |
| 21 | 90-04-0 | 邻氨基苯甲醚 | 未检出 |
| 22 | 60-09-3 | 4-氨基偶氮苯 | 未检出 |
| 23 | 95-68-1 | 2，4-二甲基苯胺 | 未检出 |
| 24 | 87-62-7 | 2，6-二甲基苯胺 | 未检出 |

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

**样品照片**



**报告结束**

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房