邦禾检测

201819013627

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检 测 报 告

TEST REPORT

送检企业： 蒙城新绿禧箱包有限公司

样品名称： 旅行包

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

检 测 报 告

201819013627

报告编号：HBC261127S563

委托单位 ：蒙城新绿禧箱包有限公司

委托单位地址 ：安徽省亳州市蒙城县许疃镇王老村委会后50米厂房

样品名称 ：旅行包

商标名称 ：/

型号/货号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2026年11月23日

检测依据 ：QB/T 1333-2018

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发：陈东阳 签发日期：2026 年 11 月 27 日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

测试结果：

检测项目		单位	技术要求	检测结果	判定结论
材质鉴定		--	--	牛津布	--
外观质量要求	整体外观	--	形体饱满，弧线自然，粘贴平服，角对称，整洁干净	符合	合格
	里料	--	平服周正，整洁干净，无裂面，断经、断纬、跳纱、裂匹、散边等缺陷	符合	合格
	缝合线	--	选用适合所用面料、里料质量的缝线，质量、色泽与各部位相适应	符合	合格
	配件	--	光亮无锈残，无毛刺，不允许有起皮，脱落现象，包锁、插接件、磁扣件等能正常开关，无异常	符合	合格
	标样	--	产品附带的标牌与主体材质完全一致	符合	合格
	拉链	--	缝合平直，边距一致，拉合滑顺，无错位、掉牙，不掉色	符合	合格
	配件安装	--	平服、牢固	符合	合格
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥4	4	合格
	湿摩		≥3	4	合格
缝合强度		N	≥240	280	合格
五金配件耐腐蚀性		mm^2	表面腐蚀面积不大于 1	0	合格
拉链耐用度		--	试验后无掉牙、无错牙、无损坏	符合	合格
震荡冲击性能		--	在规定负重条件下进行试验，测试后目测包体无开裂；各部件不变形，无断裂、损坏，不开线；固定件、连接件不松动；插接件、磁扣件等能正常开关，无异常	符合	合格
甲醛含量		mg/kg	≤300	未检出	合格
可分解芳香胺染料		mg/kg	≤30	未检出	合格
标识		--	材质名称、标注与产品所用材料相符	符合	合格

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

报告编号：HBC261127S563

测试结果：

序号	CAS No.	测试项目	测试结果（mg/kg）
1	92-67-1	4-氨基联苯	未检出
2	92-87-5	联苯胺	未检出
3	95-69-2	4-氯-邻甲基苯胺	未检出
4	91-59-8	2-萘胺	未检出
5	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	未检出
6	99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	未检出
7	106-47-8	对氯苯胺	未检出
8	615-05-4	2，4-二氨基苯甲醚	未检出
9	101-77-9	4，4'-二氨基二苯甲烷	未检出
10	91-94-1	3,3'-二氯联苯胺	未检出
11	119-90-4	3，3'-二甲氧基联苯胺	未检出
12	119-93-7	3，3'-二甲基联苯胺	未检出
13	838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出
14	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出
15	101-14-4	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出
16	101-80-4	4，4'-二氨基二苯醚	未检出
17	139-65-1	4，4'-二氨基二苯硫醚	未检出
18	95-53-4	邻甲苯胺	未检出
19	95-80-7	2，4-二氨基甲苯	未检出
20	137-17-7	2,4,5,-三甲基苯胺	未检出
21	90-04-0	邻氨基苯甲醚	未检出
22	60-09-3	4-氨基偶氮苯	未检出
23	95-68-1	2，4-二甲基苯胺	未检出
24	87-62-7	2，6-二甲基苯胺	未检出

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

报告编号：HBC261127S563

样品照片





报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房